

某高速 5 万方滑坡、处理及竣工图片

这是 2001 年的工程。滑坡原因：1 未按原设计分步开挖；2 水压；3 安全储备不足。后加强了锚索，下部增加了抗滑桩。岩性是中风化—强风化灰岩。



图片:nEO_IMG_DCP_0284.jpg



图片:nEO_IMG_DCP_0286.jpg



图片:nEO_IMG_DCP_0287.jpg







