


图 5.7-c

第 7 步：单击“绘图”工具栏中“圆”按钮，绘制周围各个小圆的同心圆，如图 5.7-d 所示。




图 5.7-d

第 8 步：右击屏幕下方状态栏“对象捕捉”，选择“设置”命令，打开“切点”命令，设置完成，单击“确定”按钮，单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，连接圆形的切点，如图 5.7-e 所示。

www.cit.org.cn

北京希望电子出版社