第 4 步：重复执行“圆”命令，以参考线的交点为圆心，设置半径为“20”，绘制一个同心圆，如图 5.10-a 所示。




图 5.10-a

第 5 步：重复执行“圆”命令，以参考线左下方第 2 排的交点为圆心，输入直径为“20”，绘制一个圆。

第 6 步：重复执行“圆”命令，以参考线左下方的交点为圆心，输入半径为“20”，绘制一个圆，如图 5.10-b 所示。




图 5.10-b

第 7 步：执行“绘图”菜单中“直线”命令，捕捉左下小圆右方象限点，向上绘制垂直线与上方大圆相交。

第 8 步：执行“绘图”菜单中“圆 | 相切、相切、相切”命令，绘制左下两圆的相切圆，设置半径为“4”，如图 5.10-c 所示。

www.ctt.org.cn
北京希望电子出版社