


图 6.13-a



图 6.13-b

第 4 步：单击“标注”工具栏中“半径标注”按钮，根据题目要求的尺寸，标注圆弧的半径尺寸，如图 6.13-c 所示。

第 5 步：选择“标注”菜单中“样式”命令，打开“标注样式管理器”对话框，在“样式”列表中选择“dimn”，单击“置为当前”按钮，单击“关闭”按钮。

第 6 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，单击“AXISLINE”图层，单击“确定”按钮。

第 7 步：单击“标注”工具栏中“线性标注”按钮，根据题目要求的尺寸，标注图形直线尺寸。

第 8 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”按钮，根据题目要求的尺寸，连续标注图形中的直线尺寸，如图 6.13-d 所示。




图 6.13-c




图 6.13-d

第 9 步：重复执行“直线标注”命令，根据题目要求的尺寸标注，标注图形所有直线

www.cltt.org.cn
北京希望电子出版社