


图 6.18-a

第 7 步：单击“标注”工具栏中“直径标注”命令，捕捉左边第一条红色线的最下交点，指定为标注第一点，鼠标垂直向上移动，捕捉横竖红色线的交点，指定为标注第二点，鼠标向左移动到合适长度完成。

第 8 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，向上连续标注所有的垂直交点，回车确定。

第 9 步：单击“标注”工具栏中“直径标注”命令，捕捉下边第一条红色线的左边第二交点，指定为标注第一点，鼠标水平向右移动，捕捉右边临近的交点，指定为标注第二点，鼠标向下移动到合适长度完成。

第 10 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，向右连续标注所有的水平的交点，标注到垂直的第三条直线交点后，向上捕捉第三条水平线的交点继续标注，回车确定。

第 11 步：单击“标注”工具栏中“直径标注”命令，捕捉左边第一条红色线的最右交点，指定为标注第一点，鼠标水平向左移动，捕捉横竖红色线的交点，指定为标注第二点，鼠标向下移动到合适长度完成。

第 12 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，向上连续标注所有的垂直交点，回车确定，如图 6.18-b 所示。

第 13 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，关闭“AXISLINE”图层，单击“确定”按钮。

第 14 步：单击“修改”工具栏中“删除”按钮，删除刚绘制的构造线。

第 15 步：单击“修改”工具栏中“拉伸”按钮，选择拥挤的标注文字，捕捉插入点，移动至合适位置。

www.crt.org.cn

北京希望电子出版社