面的长边的中点，再捕捉到拉伸矩形下短边的中点，完成移动命令，继续执行移动命令将圆角矩形在俯视图上移“25”，如图 7.18-h 所示。




图 7.18-g




图 7.18-h

第 8 步：在命令行中输入“EXT”拉伸命令，在轴侧图中选取圆角矩形，单击右键，确定选取成功，在命令行中输入高度“20”，如图 7.18-i 所示。

第 9 步：执行 “修改”菜单“实体编辑丨差集”命令，选取大矩形，单击右键，确定选取成功，继续选取小矩形，单击右键完成差集命令，如图 7.18-j 所示。




图 7.18-i




图 7.18-j

第 10 步：单击“标注”菜单中“线性标注”、“直径标注”、“半径标注”，进行标注，如图 7.18-k 所示。




图 7.18-k

www.cit.org.cn
北京希望电子出版社