取成功，继续选取圆柱形，单击右键完成差集命令，图 7.20-w 所示。

第 25 步：单击“绘图”工具栏中的“圆”按钮，在轴侧图中画出直径“46”的圆，在命令行中输入“EXT”拉伸命令，在轴侧图中选取圆形，单击右键确定选取成功，在命令行中输入高度“1”，图 7.20-x 所示。




图 7.20-u




图 7.20-v




图 7.20-w




图 7.20-x

第 26 步：在后视图中将圆柱形上移“3”，单击“修改”菜单“实体编辑丨差集”命令，选取大圆柱形，单击右键确定选取成功，继续选取小圆柱形，单击右键完成差集命令，如图 7.20-y 所示。

第 27 步：单击“标注”菜单中“线性标注”、“直径标注”、“半径标注”，进行标注，如图 7.20-z 所示。




图 7.20-y




图 7.20-z

www.citt.org.cn
北京希望电子出版社