


图 7.7-i




图 7.7-j

第 11 步：选择“标注”菜单中“线性标注”、“直径标注”、“半径标注”命令，进行标注，如图 7.7-k 所示。





图 7.7-k

## 7.8　第 8 题解答

第 1 步：选择俯视图，单击“绘图”工具栏中的“圆”按钮，根据命令行提示，在画图区域中点取一点,输入圆形的直径为“0.625”，继续执行“圆”命，画出一个直径为“0.38”的圆，如图 7.8-a 所示。

第 2 步：选择俯视图，单击“绘图”工具栏中的“多边形”按钮，在命令行中输入“ 6 ”，单击右键确定，根据命令行提示指定多边形的中心点，打开“对象捕捉”命令，在同心圆中单击圆心点，确定为多边形的中心点，在命令行中输入“C”（外切于圆），指定圆的半径“0.125”，结束多边形命令，如图 7.8-b 所示。

www.citt.org.cn
北京希望电子出版社