维普资讯 http://www.cqvip.com

苏州市胥口镇清明山废弃采石场地质灾害



潜在的崩坍和水土流失造成堆渣（最大厚度达20m)下滑



岩体有拉裂缝，节理已拉开，有下滑迹象，坡面残留的块石及石渣，易发生掉块




节理与外倾岩层面的不利组合。岩层间夹粉砂质泥岩，遇水易泥化，形成天然的滑动面，极易发生滑坡



坡顶有宽3~5m的裂缝，已错动约1m。此裂缝为新裂缝，且有继续滑动的可能



露采坡面存在崩塌地质灾害隐患



胥口镇清明山废弃采石场全貌

（江苏省山水生态环境建设工程有限公司　田开洋　朱晓勇）