


图 2.16-c

第 5 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，出现“图形另存为”对话框，输入文件名为“KSCAD2-16.DWG”，单击“保存”按钮，将文件保存到考生文件夹中。

2.17 第 17 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“新建”命令，出现“创建新图形”对话框，在“使用向导”栏里选择“快速设置”，单击“确定”按钮。在出现的对话框中单击“下一步”按钮，按试题要求设置画布区域，单击“完成”按钮。

第 2 步：选择状态栏“正交”命令；单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，在制图区单击指定为第一点，鼠标放置在第一点水平位置，输入“150”单位，回车确定，完成绘制。

第 3 步：选择“格式”菜单中“点样式”命令，出现“点样式”对话框，选择样式，单击“确定”按钮。

第 4 步：单击“绘图”工具栏中“点”按钮，选择“定数等分”，选择左边的直线，输入“4”单位，回车确定等分线段数目，如图 2.18-a 所示。



图 2.17-a

第 5 步：单击“绘图”工具栏中“多样线”按钮，以直线左端点为起点，设置线宽起点为“0”，端点为“10”，回车确定，在命令行中输入“A”，回车确定绘制圆弧，在命令行中输入“D”，回车确定，圆弧方向输入“-90”，捕捉第二结点为端点，如图 2.18-b 所示，在命令行中输入“W”，设置线宽起点为“10”，端点为“0”，捕捉直线右端点，如图 2.18-c 所示，在命令行中输入“W”，设置线宽起点为“0”，端点为“10”，在命令行中输入“D”，确定圆弧方向为“90”，捕捉直线右边第一节点，如图 2.17-d 所示，在命令行中输入“W”设置线宽起点为“10”，端点为“0”，捕捉直线左边端点，回车确定，完成绘制，如图 2.17-e 所示。

www.cit.org.cn

北京希望电子出版社