第三单元　图形属性

3.1　第 1 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“打开”命令，打开“选择文件”对话框，如图 3.1-a 所示，找到指定文件 CADST3-1.DWG，单击“打开”按钮。




图 3.1-a

第 2 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，单击“新建”按钮，输入图层名为“HATCH”，颜色改为红色。

第 3 步：设定图层“HATCH”为当前图层；单击“绘图”工具栏中“图案填充”按钮，打开“边界图案填充”对话框，如图 3.2-b 所示。单击“拾取点”按钮，在绘图区单击选择图形最外环，右击确定，设置比例为“5”，单击“确定”按钮，完成如图 3.1-c 所示。

第 4 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，打开“图形另存为”对话框，输入文件名为“KSCAD3-1.DWG”，选择文件的保存位置为考生文件夹，单击“保存”按钮。

www.crt.org.cn

北京希望电子出版社