


图 5.2-b

第 5 步：单击“绘图”工具栏中“圆”按钮，以左边参考线“交点”为中心点，绘制圆形，如图 5.2-c 所示。




图 5.2-c

第 6 步：单击“绘图”工具栏中“圆弧”按钮，捕捉两边圆形的“交点”，绘制上、下两条圆弧，如图 5.2-d 所示。




图 5.2-d

第 7 步：单击“绘图”工具栏中“椭圆”按钮，根据题目要求，绘制最外侧椭圆，如图 5.2-e 所示。

www.citt.org.cn
北京希望电子出版社