


图 5.3-a

第 6 步：继续重复执行“圆”命令，以虚线圆形上方象限点为中心点，输入半径为“8”，绘制一个圆。

第 7 步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，在新绘制的小圆下方，绘制间距为 8 的两条直线，单击“修改”工具栏中“修剪”按钮，修剪直线突出的部分，如图 5.3-b 所示。




图 5.3-b

第 8 步：单击“修改”工具栏中“阵列”按钮，打开“阵列”对话框，选择刚绘制的小圆及直线，执行“环形阵列”，设置项目总数为“8”；单击“修改”工具栏中“修剪”按钮，修剪多余线段，如图 5.3-c 所示。

www.cit.org.cn
北京希望电子出版社