第 3 步：单击“绘图”工具栏中“圆”按钮，在最上的水平参考线左边，设置直径为“7”，绘制一个圆，如图 5.7-a 所示。




图 5.7-a

第 4 步：单击“修改”工具栏中“复制”按钮，选择原有的圆形，对照图 5.8-b 所示，复制 3 个圆形。




图 5.7-b

第 5 步：单击“绘图”工具栏中“圆”按钮，以上边参考线的“交点”为中心点，上边两个圆形的中间位置，输入直径为“16”，绘制一个大圆。

第 6 步：单击“绘图”工具栏中“正多边形”按钮，以大圆圆心为中心点，绘制一个六边形，如图 5.7-c 所示。

www.citt.org.cn

北京希望电子出版社