

图 5.10-c

第 9 步：执行“修改”菜单中“镜象”命令，选择左边所有圆形，向右镜像，设置距离为“0”，如图 5.10-d 所示。




图 5.10-d

第 10 步：执行 “修改”菜单中“修剪”命令，选择所有图形（除参考线外），修剪突出的线段，如图 5.10-e 所示。




图 5.10-e

第 11 步：执行“修改”菜单中“圆角”命令，设置半径为“10”，对下方两大圆交点执行圆角命令。

www.cit.org.cn
北京希望电子出版社