

图 5.11-b

第 7 步：单击“修改”工具栏中“偏移”按钮，选择下方折线，向上偏移，输入距离为“20”，如图 5.11-c 所示。




图 5.11-c

第 8 步：单击“格式”工具栏中“多线样式”按钮，打开“多线样式”对话框，输入多线距离为“100”，单击“确定”按钮。

第 9 步：单击“绘图”工具栏中“多线”按钮，绘制图形上楼梯大扶手，如图 5.11-d 所示。

www.cltt.org.cn

北京希望电子出版社