


图 5.9-d

第 11 步：单击“修改”工具栏中“阵列”按钮，打开“阵列”对话框，将左上新绘制图形向左执行“环形阵列”命令，设置项目总数为“2”，如图 5.9-e 所示。




图 5.9-e

第 12 步：单击“绘图”工具栏中“圆”按钮，以参考线的交点为圆心，输入直径为“15”，绘制一个圆。

第 13 步：重复执行“圆”命令，以参考线的交点为圆心，输入直径为“30”，绘制一个同心圆。

第 14 步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，绘制锐角为“26°”并与右边大圆相切的两条直线，如图 5.9-f 所示。

www.cttt.org.cn

北京希望电子出版社