


图 6.8-c




图 6.8-d

6.9　第 9 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“打开”命令，打开“选择文件”对话框，找到指定文件 CADST6-9.DWG，单击“打开”按钮。

第 2 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，单击“新建”按钮，输入图层名为“TC”，单击“当前”按钮，单击“确定”按钮。

第 3 步：单击“标注”工具栏中“线性标注”按钮，根据题目要求的尺寸，标注右边图形的直线尺寸，如图 6.9-a 所示。




图 6.9-a

第 4 步：重复执行“直线标注”命令，根据题目要求的尺寸，标注图形中特殊的直线尺寸，如图 6.9-b 所示。

www.cttorg.cn
北京希望电子出版社