


图 8.19-b

第 7 步：单击“绘图”工具栏中“图案填充”按钮，打开“边界图案填充”对话框，拾取填充区域，图案设置为“SOLID”，单击“确定”按钮，如图 8.19-c 所示。




图 8.19-c

北京希望电子出版社