第 13 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，打开“图形另存为”对话框，输入文件名为“KSCAD6-14.DWG”，选择文件的保存位置为考生文件夹，单击“保存”按钮。

6.15　第 15 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“打开”命令，打开“选择文件”对话框，找到指定文件 CADST6-15DWG，单击“打开”按钮。

第 2 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，单击“新建”按钮，输入图层名为“TC”，单击“当前”按钮，单击“确定”按钮。

第 3 步：选择“标注”菜单中“样式”命令，打开“标注样式管理器”对话框，单击对话框右侧“修改”按钮，打开“修改标注样式”对话框，单击“直线和箭头”选项卡，设置“尺寸线”和“尺寸界线”，如图 6.15-a 所示，单击“文字”选项卡，设置“文字外观”，如图 6.15-b 所示，单击“确定”按钮。




图 6.15-a




图 6.15-b

第 4 步：单击“修改”工具栏中“缩放”按钮，选择全部图形，在命令行中输入缩放“0.5”单位。

第 5 步：单击“标注”工具栏中“线性标注”按钮，根据题目要求的尺寸，标注图形中的直线尺寸。

第 6 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”按钮，根据题目要求的尺寸，连继标注图形直线尺寸。

第 7 步：重复执行“线性标注”和“连续标注”命令，根据题目要求的尺寸，标注所有图形的直线尺寸，如图 6.15-c 所示输入数值。

第 8 步：选择“标注”菜单中“样式”命令，打开“标注样式管理器”对话框，在“样式”列表中选择“ARROW”，单击“置为当前”按钮。单击“修改”按钮，打开“修改标注样式”对话框，单击“直线和箭头”选项卡，设置“尺寸线”和“尺寸界线”，如图 6.1-d 所示，单击“文字”选项卡，在“文字外观”区域设置，如图 6.1-e 所示，单击“调整”选项卡，在“调整选项”和“文字位置”区域进行设置，如图 6.1-f 所示，单击“确定”按钮。

www.cai.org.cn
北京希望电子出版社