“新建”按钮，输入图层名为“TC”，单击“当前”按钮，单击“确定”按钮。

第 3 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，选择“AXISLINE”图层，单击“当前”按钮，单击“确定”按钮。

第 4 步：单击“标注”工具栏中“角度标注”命令，根据题目要求的尺寸，标注图形角度尺寸，如图 6.17-a 所示。

第 5 步：单击“标注”工具栏中“线性标注”命令，根据题目要求的尺寸，标注图形直线尺寸。

第 6 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，根据题目要求的尺寸，连继标注图形直线尺寸。

第 7 步：重复执行以上“线性标注”和“连续标注”命令，标注图形中所有的直线尺寸，如图 6.17-b 所示。




图 6.17-a




图 6.17-b

第 8 步：单击“标注”工具栏中“对齐标注”命令，根据题目要求的尺寸，标注图形斜线尺寸。

第 9 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，根据题目要求的尺寸，连继标注

www.cita.org.cn
北京希望电子出版社