第 12 步：重复执行“线性标注”命令，捕捉新绘制线标注上端节点，指定为标注第一点，鼠标向上捕捉第二个交点，指定为标注第二点，鼠标向右移动到合适长度。

第 13 步：重复执行“线性标注”命令，捕捉新绘制线标注与最下黄色线的交点，指定为标注第一点，鼠标垂直向上移动，捕捉与最上黄色线的交点，指定为标注第二点，在命令行中输入“T”，回车确定，继续输入标注文字“280x10=2808”，回车确定，鼠标向右移动到合适长度。

第 14 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，向上连续标注所有的垂直交点，回车确定。




图 6.19-b




图 6.19-c

第 15 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，关闭“AXISLINE”图层，单击“确定”按钮。

第 16 步：单击“修改”工具栏中“移动”按钮，选择尺寸标注线，根据题目要求的尺寸，移动到图形适合的位置。

第 17 步：单击“修改”工具栏中“拉伸”按钮，根据题目要求的尺寸，将标注文字移动相应位置，如图 6.19-d 所示。




图 6.19-d

第 18 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，打开“图形另存为”对话框，输入文件

www.cit.org.cn
北京希望电子出版社