垂直于锥形底部的直线，以这条直线为基础画出任意一个矩形，如图 7.2-b 所示。




图 7.2-a




图 7.2-b

第 3 步：在命令行中输入“EXT”拉伸命令，在轴侧图中选取矩形，单击右键，确定选取成功，在命令行中输入矩形高度“200”，将拉伸矩形移动到锥形中间，如图 7.2-c 所示。

第 4 步：选择“修改”菜单“实体编辑丨差集”命令，选取锥形，单击右键，确定选取成功，继续选取拉伸的矩形，单击右键，完成差集命令，如图 7.2-d 所示。




图 7.2-c




图 7.2-d

第 5 步：单击“标注”菜单“线性标注”、“直径标注”，进行标注，如图 7.2-e 所示。




图 7.2-e

www.citt.org.cn
北京希望电子出版社