单击圆形内部，完成偏移命令，在命令行中输入“EXT”拉伸命令，在轴侧图中选取两个同心圆，单击右键确定选取成功，在命令行中输入高度“40”，完成拉伸命令，如图 7.20-t 所示。




图 7.20-o




图 7.20-p




图 7.20-q




图 7.20-r




图 7.20-s




图 7.20-t

第 22 步：单击“修改”菜单“实体编辑丨差集”命令，选取大圆柱形，单击右键确定选取成功，继续选取小圆柱形，单击右键完成差集命令，如图 7.20-u 所示。

第 23 步：单击“绘图”工具栏中的“圆”按钮，在轴侧图中画出直径为“35”的圆，在命令行中输入“EXT”拉伸命令，在轴侧图中选取圆形，单击右键确定选取成功，在命令行中输入高度“40”，根据命令行提示“指定拉伸的倾斜角度”输入“10”，完成拉伸命令，如图 7.20-v 所示。

第 24 步：单击“修改”菜单“实体编辑丨差集”命令，选取圆锥形，单击右键确定选

www.ctt.org.cn
北京希望电子出版社