



第 11 步：单击“修改”工具栏中“偏移”按钮，设置矩形向内偏移“20”。

第 12 步：单击“修改”工具栏中“修剪”按钮，修剪楼梯线，制作出扶手，如图 5.20-d 所示。




图 5.20-d

第 13 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，打开“图形另存为”对话框，输入文件名为“KSCAD5-20.DWG”，单击“保存”按钮，将文件保存到考生文件夹中。