

湖泥充填塌陷区在张楼村土地复垦中应用

薛世新

(中煤大屯公司地区处, 江苏 徐州 221611)

[摘要] 传统复垦方法分充填和非充填复垦, 介绍了在采煤塌陷地治理中, 采用充填复垦的方法, 因地制宜, 利用湖泥作为充填材料, 通过绞吸式挖泥船及管道输送工艺对采煤塌陷区进行充填, 待排水、固结、平整后复垦造地。其优点是: 成本低、资源丰富、复垦成耕地的比率高、易为群众所接受。

[关键词] 充填; 固结; 复垦

[中图分类号] TD88 [文献标识码] B [文章编号] 1672-9943(2006)05-0058-02

1 概况

中煤大屯公司姚桥煤矿位于苏鲁交界的微山湖畔, 井田范围主要分布于江苏沛县和山东微山两县境内, 总面积 56.7 km², 其中 17.2 km² 分布于昭阳湖下, 39.5 km² 分布于陆地村庄及农田下。姚桥煤矿于 1976 年投产, 设计年产量 120 万 t, 1998 年, 建成投产的二期改扩建工程使该矿的设计年产量提高到 300 万 t。多年开采, 造成地面农田不同程度塌陷, 水系破坏, 农民耕地减少, 收益下降。为改善生态环境, 虽然曾因地制宜做了一些复垦治理工作, 如对采煤塌陷拉坡地采用挖深垫浅, 一部分复垦成耕地, 一部分复垦为鱼塘, 推广“种养结合”, 但是受各种因素制约, 这种方法不能大面积展开, 因而采煤塌陷地复垦治理成效不大。

2 问题的提出

姚桥煤矿东五采区位于微山县张楼乡张楼村滨湖农田下, 并局部穿越大堤至昭阳湖下。由于该采区的回采, 造成昭阳湖西大堤及湖外农田塌陷。湖堤在该采区回采前, 已经利用湖外未塌陷的农田内的土源进行了预加高。湖堤外农田由于采煤塌陷及湖西大堤加固取土, 形成了 600 多亩的大坑, 而本地区潜水位较高, 塌陷后的农田完全被积水所淹没, 不仅农作物绝收, 人多地少的矛盾凸显, 而且大堤背水侧滩地也浸泡在水中, 对大堤的防洪渡汛构成严重威胁。为了解决张楼村人多地少的矛盾, 保持社会稳定, 改善生态环境, 消除隐患, 确保大堤汛期安全, 该矿因地制宜, 利用湖区淤泥作为充填材料, 通过绞吸式挖泥船及管道输送工艺对采煤塌陷区进行充填, 此方法不仅实施

方便, 也为当地群众所接受, 既改善生态环境, 增加耕地, 同时又彻底消除了湖西大堤隐患, 确保大堤汛期安全。

3 复垦区概况

3.1 井下地质及开采情况

姚桥煤矿东五采区主要开采煤层为 7[#] 煤, 平均厚度 5 m 左右, 煤层结构简单, 下部普遍含一层 0.2~0.95 m 的夹矸, 岩性为泥岩及炭质泥岩。煤层倾向 7°~10°; 平均 8.5°; 属缓倾斜煤层, 埋深近 600 m。井下回采主要有 7349~7357 等几个工作面, 7353~7357 等工作面为分层开采, 分层开采厚度 2.6 m 左右, 其余工作面为一次采全高, 采高 4.5 m 左右。除 7349 和 7355 两个工作面回采时间较晚外, 其余几个工作面均在 20 世纪 90 年代即已回采完毕, 因此塌陷比较充分。

3.2 地面塌陷情况

由于东五采区地质构造简单, 工作面布置相对集中, 因此, 煤层采出后, 在地面形成的塌陷深度较大, 最大塌陷深度 3.5 m 左右, 加上局部大堤加固时就近取土, 最深处达 6 m 左右。由于塌陷区滨临昭阳湖, 潜水位较高, 因而区内积水较多, 农田被淹没, 水系遭到破坏, 农业生产及生态环境受到严重影响。张楼村人均耕地面积本来就不多, 由于采煤影响, 致使其中 1 200 亩土地塌陷无法耕种, 人均耕地不足半亩, 严重影响了群众的生产和生活, 因此必须对塌陷地进行复垦。

4 方案选择

(1) 挖深垫浅。本小区西北侧为大坝加固取土坑, 塌陷较深, 其余部分, 则一部分为塌陷盆地的

盆底,一部分为倾斜的拉坡地。根据塌陷现状,可将取土坑及盆底部分改造成鱼塘,拉坡地部分复垦成耕地。

(2) 利用姚桥矿煤矸石或电厂粉煤灰对塌陷区进行充填,上覆土层,将塌陷地改造成农田。

(3) 用绞吸式挖泥船从湖内取土,通过管道,将湖泥充填到塌陷区,再经排水、固结,复垦造地。

由于本小区塌陷深度较大,加上大堤加固取土,对方案(1)而言,复垦后的耕地面积较少,鱼塘面积较大,对人多地少的张楼村来说,不是最佳方案,且采用该方案,堤外滩地仍浸泡在水中,不能消除大堤安全隐患;由于本小区充填工程量较大,方案(2)所用充填物煤矸石、粉煤灰已由工业废渣变为多用途的建筑材料,且运距远,用量大,经济成本较高,充填后,其所含的某些化学成份对农作物生长也有影响;方案(3)所用充填物-湖泥资源丰富,有机质含量高,价廉物美。因此,方案(3)明显优于前两个方案,因此,我们组织有关人员重点对方案(3)进行调研。在对济宁、微山等土地部门、水利部门、农业部门及施工公司的调研、咨询后,我们对方案(3)进行了评估,该方案的优点是:利用绞吸式挖泥船通过管道充填塌陷区,技术成熟、可行,运行费用低;湖泥资源丰富,用量不受限制,成本低,复垦标准高,能全部复垦成耕地,且湖泥沉积水下多年,有机质含量高,土壤肥沃,复垦耕种后即可达到甚至超过塌陷前的收成。缺点是:淤泥层厚,排水固结时间比较长,两三年后才能耕种。

5 方案设计

方案确定后,有关人员根据塌陷区的实测资料及土地复垦标准,对小区进行设计:复垦总面积629.34亩,复垦后小区恢复到采前地表标高,总充填土方量70万 m^3 ,站、沟、路、渠水系配套。

6 工程实施

按照设计要求,山东省水利疏浚工程处和微山县水利施工公司于2001年初对工程进行了实施。施工顺序为:塌陷区围堰填筑、施工船就位、排泥管铺设、绞吸式吹填、沉淀、排水、固结、土地平整、水系配套。施工中有几个关键点:取土区标志设立:挖槽设计位置应以明显标志显示,标志可采用标杆、浮杆、或灯标。纵向标志应设在挖槽中心线和设计上开口边线上,横向标志应设在挖槽

起讫点、施工分界线,每50~100m设一组横向标志;排泥管架设:排泥管应平坦顺直,弯度力求平缓,避免死弯,出泥管口应高出排泥面0.5m以上,排泥管接头应坚固严密,整个管线和接头不得漏泥漏水,发现泄漏应及时修补更换;挖泥船施工:挖泥船施工时应分层开挖,上层宜厚,下层宜薄。为保证有一个相对稳定的排泥距离,应从距排泥区远的一侧开始,依次由远到近分条开挖,条与条之间应重叠一个宽度,以免形成欠挖土埂;充填区围堰填筑:围堰填筑应坚实牢固,防止决堤、溃堤;;排水:由于泥浆含水量较高,泥浆充填到塌陷区后,须沉淀排水,应采取工程措施,增加充填时泥浆在复垦区的流程(在复垦小区中修筑互相交错小田埂),使抽取的淤泥流经路线尽可能长,便于淤泥充分沉淀;充填泥浆的自然沉缩率:由于采用湖泥对塌陷区进行充填复垦,在矿区属首次,因此充填泥浆的自然沉缩率无可靠数据,只能根据现场取样,做试验进行估算。施工中我们严控关键因素:取土区严格按设计要求测设标志,有效控制取土面积和深度;严格按照要求架设排泥管道,保证管道顺直通畅;挖泥船严格按程序施工,保证挖土效率和取土区土地利用;严格按照设计要求填筑围堰,确保不垮坝;施工期间,排水口有专人巡视,防止排水口堵塞或冲垮围堰;施工时充分考虑了充填泥浆的自然沉缩率,实际充填高度比设计高10%左右,施工结束时,从湖内取土面积和取土深度的测量结果看,10%的自然沉缩率与实际情况基本相符。复垦小区的泥浆在充分沉缩固结后,2004年经平整、配套水系,标高完全达到设计要求。

7 结 语

从本次复垦工程的实施,采煤塌陷地复垦,一定要因地制宜,因人制宜。在以往的复垦工程中,由于采取其它充填材料充填复垦,或采用挖深垫浅的形式,一部分复垦成耕地,一部分复垦成鱼塘,往往不易为当地村民所接受,阻力较大。而本次复垦采用湖泥充填的办法,将采煤塌陷地全部复垦成耕地,可大面积造地,复垦标准和质量高,成本低,节约资源,且易为群众所接受,应予推广。

[作者简介]

薛世新(1964-),男,工程师,毕业于中国矿业大学土木工程专业,多年从事煤矿地质测量与塌陷区治理。

[收稿日期:2006-04-29]